

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

K O Ł O B R Z E G

1. Nazwa

**KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI,
OB. RZYMSKO-KATOLICKI PW. KRZYŻA ŚW.**

2. Czas powstania

Początek XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Jedności Narodowej 68
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 70 obr. 10



Widok budynku od północnego-wschodu



Widok budynku od północy

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.



9. Opis

Kościół na rzucie prostokąta wydłużonego na osi pń. - pód., z niższym i węższym, prosto zamkniętym prezbiterium ujętym zakrystiami i pięciokondygnacyjną wieżą na rzucie prostokąta ujętą po bokach prostokątnymi kotarowymi murami. Dach korpusu dwuspadowy, prezbiterium - wielospadowy, ostatnia kondygnacja wieży na rzucie kwadratu kryta dachem namiotowym z krzyżem, niższa kondygnacja wieży przykryta dwoma daszkami trójspadowymi. Wnętrze salowe z obłym sklepieniem na przedłużeniu wyoblonych ku górze ścian. Ściany nawy przeprute smukłymi arkadowymi biforiami, gzyms koronujący wielokrotnie profilowany. W ścianach wieży: w przyziemiu prostokątne drzwi, wyżej - arkadowa wnęka biforialna w pełnej wysokości ściany, z trzema kondygnacjami prostokątnych okien; analogiczne, pojedyncze wnęki w ścianach bocznych. Ściany murowane, gładko tynkowane; ściana między oknami wieży wyłożona okładziną, dachy korpusu i aneksów kryte ceramiczną falcówką; dachy wieży z blachy.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o walorach zabytkowych. Stan techniczny dobry; wnętrze z trakcie generalnego remontu. Do zachowania: bryła budynku, materiały użyte do wystroju, podziały i dekoracje ścian oraz układ wnętrza. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

