

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

K O Ł O B R Z E G

1. Nazwa

KAMIENICA, OB. INTERNAT

2. Czas powstania

Początek XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od wschodu



Otwory okienne w elewacji wschodniej

4. Adres

ul. Piastowska 9
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 28/1 obr. 12

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.



9. Opis

Budynek na rzucie zbliżonym do kwadratu, z kondygnacją naziemnych piwnic, trójkondygnacyjny, nakryty płaskim dachem. Ściany murowane, tynkowane i licowane cegłą, detal wypracowany w tynku. Fasada sześćosiowa. W dwóch, od płd. osi. fasady, płytki pozorny ryzalit, na który nałożony prosty portal prostokątnych drzwi. Podobny płytki ryzalit nałożony na dwie płn. osie górnych kondygnacji fasady. Krawędzie ryzalitów poziomo boniowane. Cokół budynku przeparty oknami piwnic zamkniętymi łukiem odcinkowym, boniowany, zwieńczony szerokim pasem fryzu ujętym w gzymsy. Okna pięter prostokątne w opaskach, umieszczone na tle ściany licowanej cegłą. Na 2 piętrze opaski okienne wzbogacone o odcinki prostego nadproża; w dwóch płn. osiach piętra - duże kwadratowe okna czterodzielne rozdzielone pilastrami, dźwigającymi proste nadproże. Okna trzeciego piętra - z trapezowatymi zwornikami. Pierwsze i drugie piętro rozdzielone międzyokiennym pasem ściany ujętym w gzymsy, pod oknami trzeciego piętra gzyms parapetowy. Gzyms wieńczący profilowany, wyładowany, wsparty na wolutowych kroksztynach. Cokół malowany jasnoszaro, piętra dwubarwne: tło ściany ceglane, detal biały.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek w bardzo dobrym technicznym i estetycznym, termomodernizacja, wymiana tynków, zmiana kolorystyki, stolarka okien wymieniona na PCV. Do zachowania: bryła budynku, kompozycja, podziały i dekoracje elewacji, kształt i układ otworów okiennych. Remonty pod nadzorem konserwatorskim.

10. Lokalizacja

