



<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p> <p>KOŁOBRZEG</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>SZKOŁA</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p>Lata 30/40-te XX w.</p>	<p>8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>	<p>4. Adres</p> <p>ul. Artura Grottgera 12 78-100 Kołobrzeg dz. nr 48 obr. 5</p>
<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo zachodniopomorskie</p> <p>powiat kołobrzegi</p> <p>gmina Miasto Kołobrzeg</p>			<p>6. Formy ochrony</p> <p>UCHWAŁA NR XVIII/242/08 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrawisko Wschód.</p>
<p>7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)</p> <p>Jakub Danielski, 04.08.2015 r.</p> <p><i>Jakub Danielski</i></p> <p>PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG</p> <p>Anna Zięczkowska</p> <p>Aktualizacja: 2023 r.</p>			<p>Ryzalit w południowo-zachodnim narożu budynku</p>

9. Opis

Budynek wysoko podpiwniczony, składa się z trój kondygnacyjnego korpusu na rzucie litery L z półokrągłym ryzalitem w pfd. - zach. narożniku i prostopadłego do korpusu, czterokondygnacyjnego skrzydła na rzucie prostokąta, ryzalitemo wysuniętego przed ściany korpusu; od pfn. do skrzydła przylega wydłużony budynek nowej szkoły. Dachy dwuspadowe, kryte blachodachówką, narożny ryzalit zwieńczony stropodachem. Fasada (wsch.) czterosioślowa z wąskim ryzalitem klatki schodowej w 3 od pfd. osi. Elewacja pfd. dwuosioślowa, elewacja frontowa (zach.) złożona z trójosiowego ryzalitu, dwuosioślowej ściany korpusu i półokrągłego ryzalitu przepięrtego 3 oknami. Cokół budynku licowany cegłą, ściany murowane, tynkowane, opaski otworów i ryzalit klatki schodowej - ceglane; elewację narożnika i znaczna część pfd. ściany budynku opracowane strefowo - naprzemiennie ceglana strefa okien i tynkowana strefa międzyokienne. Otwory okienne prostokątne dwudzielne - w szczytowych elewacjach skrzydła i w półokrągłym ryzalicie, w elewacji pfd. - czterodzielne, pozostałe - szerokie, trójdzielne.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o walorach zabytkowych. Stan techniczny dobry: wymienione tynki, pokrycie dachu +jego ocieplenie, stolarka okienne na PCV; niewielkie ubytki tynku w elewacji zach. i spēkania w elewacji pfd. Do zachowania: bryła budynku, kompozycja i podziały fasady, kształt i podziały otworów okiennych, układ klatki schodowej. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

