

GEZ

1. Nazwa

**BUDYNEK PRZEMYSŁOWY, OB. SPOŁĘCZNA
AKADEMIA NAUK**

2. Czas powstania


Lata 20/30-te XX w.

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od północno-zachodu



Widok budynku od północy

4. Adres

ul. Jana Kasprzowicza 10
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 98/1 obr. 5

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie
powiat kołobrzeski
gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Uchwała Nr XVIII/242/08
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 18 lutego 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg -
Uzdrowisko Wschód

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG
Aktualizacja: 2023 r.

Anna Mieczkowska

9. Opis

Przostopadłościenny budynek mocno wydłużony na osi wsch. - zach. czterokondygnacyjny, nakryty płaskim dachem. Czwarta kondygnacja współcześnie nadbudowana. Ściany murowane żółtej cegły, z płycinami tynku, w narożnych ryzalitach, czwartej kondygnacji i pozostałych elewacjach - tynkowane; detal ceglany i ceglany tynkowany.

Dwudziestodwuosiowa środkowa część fasady ujęta ryzalitami o zmiennej ilości osi (2 i 3); ściana alternowana naprzemiennym układem lizen i szerokich osi okiennych z oknami zamkniętymi odcinkiem łuku: w przyziemiu - duże okna wielkie okna, na piętrze - nieco mniejsze okna umieszczone we wnętrzu płytykich wnęk, zwieńczonych gzymsem kostkowym (strefa nadokienna tynkowana), na drugim piętrze - pary wąskich okienek; w głębokości węgarów okien umieszczone skośne parapety, między oknami 2 piętra - schodkowe konsolki optycznie wspierające górny pas ściany zwieńczony gzymsem koronującym na schodkowych krokostynach. Nadbudowana kondygnacja ilością osi nawiązuje do kondygnacji dolnych. Lico ryzalitów przeprute trzema kondygnacjami drzwi i okien - powtarzających kształt okien ściany. Po bokach lizeny z wydłużoną nakładką pocięta schodkowo - w zwieńczeniu.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o walorach zabytkowych. Stan techniczny bardzo dobry. Budynek po remoncie pierwotna bryła podwyższona o czwartą kondygnację, wymienione tynki, stolarka okien wymienia na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów, nowe rynny i rury spustowe. Do zachowania: bryła budynku, kompozycja i podziały fasady, kształt i podziały otworów okiennych. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

