



<p><b>GEZ</b></p>	<p>3. Miejscowość</p> <p><b>KOŁOBRZEG</b></p>
<p>1. Nazwa</p> <p><b>KAPLICA SZPITALNA, OB.CERKIEW GRECKOKATOLICKA</b></p>	<p>2. Czas powstania</p> <p>XIX/XX w., przebudowany lata 90-te XX w.</p>
<p>8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>  <p>Widok budynku od północy</p>	<p>4. Adres</p> <p>ul. Szpitalna 1 78-100 Kołobrzeg dz. nr 55/3 obr. 11</p> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo zachodniopomorskie powiat kołobrzegi gmina Miasto Kołobrzeg</p>
	<p>6. Formy ochrony</p> <p>Uchwała Nr VI/73/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18</p> <p>7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)</p> <p>Jakub Danielski, 04.08.2015 r.</p> <p><i>Jakub Danielski</i></p> <p>PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG</p> <p>Anna Alczkowska</p> <p>Aktualizacja: 2023 r.</p>



### Widok budynku od północnego-zachodu

#### 9. Opis

Wolnostojący, parterowy budynek na rzucie litery T: korpus prostokątny na osi płn.- pld., z dwoma krótszymi aneksami równoległe przylegającymi do nawy - w części pld. oraz transeptem; prezbiterium węższe, zamknięte poligonalnie. Nawa nakryta dachem trójspadowym - nieco wyższa, pozostałe elementy w jednakowej wysokości, nakryte dachami trójspadowymi z kalenicą na wysokości gzymsu dachu głównego; aneksy przykryte przedłużeniem połaci dachowych nawy. Ściany murowane, tynkowane, detal wypracowany w tynku (gzyms kordonowy, pilastry, blendy, opaski okien), dachy kryte blachą ocynkowaną. Drzwi budyńku i okna nawy - arkadowe, zamknięte łukiem pełnym, pozostałe okna - prostokątne i kwadratowe (w szczytowych ścianach transeptu). Pośrodku dachu nawy wieloboczna wieżyczka zwieńczona cebulastym hełmem; małe sygnaturki - na kalenicy dachów transeptu.

Fasada ujęta czterema pilastrami dźwigającymi wyładowany gzyms kordonowy, wydzielaający arkadowe drzwi - na osi ściany, oraz pionowe prostokątne blendy o skośnie ściętych narożach - po bokach. Gzyms koronujący wyładowany podcięty profilami. W szczycie konturowany gzymsem - półokrągłe okno.

#### 10. Wnioski konserwatorskie

Budynek w dobrym stanie technicznym i estetycznym, po remoncie: wymiana pokrycia dachu, tynków, zmiana kolorystyki ścian, konserwacja detali. Do zachowania: bryła budyńku, układ i dekoracje elewacji, kształt i podziały okien. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

#### 10. Lokalizacja

